




DECARBONIZZANTE

FORNI, CAPPE E PIASTRE

600 ML

Codice: LCC0004



8 053630 729034

PRODOTTO IDONEO
H.A.C.C.P.

UFI: 0910-J0HN-Y00P-KTX6



Caratteristiche:

Detergente fortemente alcalino in grado di rimuovere efficacemente residui organici quali grassi animali e vegetali anche carbonizzati. Ideale per la pulizia di forni, grill, cappe industriali, friggitorici, braccetti, macchine da caffè, piastre di cottura e ovunque si debbano rimuovere sporchi grassi tenaci.

Superfici di applicazione:

Piastre di cottura, forni, grill, friggitorici, cappe industriali.

Incompatibilità:

Metalli leggeri (alluminio), plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini.

Consigli:

Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto. Da usarsi solo per gli scopi descritti. Utilizzare guanti adatti ed occhiali protettivi. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.

Modalità di impiego:

Il prodotto va applicato omogeneamente alle superfici da trattare con l'apposito vaporizzatore. A freddo va lasciato agire alcuni minuti. A 40-60°C il prodotto agisce più velocemente ed i tempi di contatto possono essere ridotti. Il prodotto può essere utilizzato anche diluito in acqua dal 20% al 50% (200-500 ml di prodotto per litro d'acqua). Si raccomanda di adottare le opportune precauzioni di protezione individuale durante l'uso, quali occhiali e guanti protettivi.

DOSAGGIO: utilizzare tal quale.

Composizione Chimica:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.: inf. a 5%: fosfonati, tensioattivi anfoteri, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici. Componenti minori: profumo

Caratteristiche Chimico Fisiche:

ASPETTO FISICO: liquido limpido di colore azzurro giallo
ATTIVO TOTALE: 25,0 ± 2,0
pH Sol 1%: 12,5 - 0,5
PESO SPECIFICO: 1,10 - 1,14



Avvertenze e/o frasi di rischio - Warnings and/or risk phrases:

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico

